

Fuente de PRADOS BAJOS

Campillo de Arenas, Jaén



Fuente de Prados Bajos (J. D. Cano Cavanillas, septiembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PRADOS BAJOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijada de Prados Bajos**

Municipio: **Campillo de Arenas**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **438702.226** Y: **4161329.378** Huso: **30** Altitud: **850 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Umbría de la Iglesia**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente situada junto a la cortijada de Prados Bajos era clave en esta sierra: Hasta hace unos 30 años se situaba al lado de una enorme noguera (hoy desaparecida) denominada "De la Misa" por celebrarse la Eucaristía bajo su copa. Y servía de punto de encuentro de todas las familias que habitaban las cortijadas vecinas. El acceso a la fuente se hace a través de un carril.

Actualmente gestionadas por el ayuntamiento de Campillo de Arenas.

Cuenta con dos caños, actualmente secos y obturados. El agua cae por una goma.

La fuente cuenta con un depósito regulador debido a que parte de su caudal se utiliza para el abastecimiento de la cortijada de Prados Bajos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento a la cortijada de Prados Bajos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Surge en el contacto entre calizas y margas triásicas.

Otra información

El actual aspecto de la fuente (muro y piedra vista) se debe a la pericia del personal laboral de la Consejería de Medio Ambiente quienes hace unos 30 años realizaron la obra, la mayoría ya jubilados y cuyos nombres son : Tiburcio Gómez, Pedro Fernández, Alberto, José, Custodio

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Sánchez Arroyo y R. Talens Montiel (Agentes de Medio Ambiente)

(10-10-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.