Fuente de BARBAHIJAR

Campillo de Arenas, Jaén

Fuente de Barbahijar (V. M. Robles Arenas, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de BARBAHIJAR**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Barbahijar Vieja, Fuente de Barbahijar Baja**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barbahijar**

Municipio: **Campillo de Arenas**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **439749.228** Y: **4159449.388** Huso: **30** Altitud: **1090 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Alberquillas - Cerro prieto (Sierra del Trigo)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente de piedra vista con acceso por pista forestal, se encuentra a unos 100 m aguas debajo de la Fuente de Barbahijar Alta.

Se trata de un pilar adosado, en la margen izquierda del barranco que le da nombre. En la cartela se indican las fechas más relevantes para esta fuente. Que además del pilar cuenta con un abrevadero de chapa.

El agua es captada en un nacimiento que hay unos 50 m aguas arriba.

La infraestructura fue realizada por personal laboral de la Consejería de Medio Ambiente, la mayoría ya jubilados y cuyos nombres son : Tiburcio Gómez, Pedro Fernández, Alberto, José, Custodio .....

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Posee un pilar de piedra vista con depósito de decantación recientemente (2009) rehabilitado.**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Popularmente en la zona se cuenta que el antiguo propietario del monte (hoy público) enviaba mensualmente desde Madrid a un empleado a recoger agua debido a sus beneficiosas propiedades.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Sánchez Arroyo y R. Talens Montiel (Agentes de Medio Ambiente)

(10-11-2009)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.