

Fuente de la ZARZA

Campillo de Arenas, Jaén



Fuente de la Zarza (J. D. Cano Cavanillas, octubre 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ZARZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco Monasterio**

Municipio: **Campillo de Arenas**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **442125.381** Y: **4160660.521** Huso: **30** Altitud: **1230 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Alberquillas - Cerro Prieto (Sierra del Trigo)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Acceso por pista forestal. Se trata de una fuente de gran valor antaño, pero seca desde hace años. Cuenta con caseta de captación y una gran alberca con la finalidad de la extinción de incendios.

La fuente adosada a un murete de piedra que vertía a la balsa, actualmente cuenta con rampa para anfibios. Abastecía a otra fuente que se encuentra a una decena de metros más abajo adosada al talud de la carretera. El agua que presenta el día de la visita, junio de 2015, ha sido traída en cubas, para el control de incendios.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Extinción de incendios

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **La obra de la fuente y la alberca están realizadas con piedra de gran calidad.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El agua fluye en el contacto entre las calizas y margas en los estratos intermedios de un gran sinclinal.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Sánchez Arroyo y R. Talens Montiel (Agentes de Medio Ambiente)
(10-11-2009)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.