

# Fuente del TÁBIRO

Lora del Río, Sevilla



*Fuente del Tábiro (J.M. Fernández-Palacios, marzo 2010)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del TÁBIRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pinar de Archidona**

Municipio: **Lora del Río**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **274636.051** Y: **4176875** Huso: **30** Altitud: **238 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Retortillo al Huesna**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Gerena - Posadas (05.49)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Procedencia muy local**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Rocas magmáticas (graníticas)**

### 3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

### 4 Descripción

Localizada dentro de la finca particular Pinar de Archidona en la carretera Lora del Río-Constantina.

Es una modesta fuente de aguas surgentes procedentes de flujos locales subsuperficiales asociados a depósitos arenosos procedentes de la disgregación de la roca madre (rocas plutónicas y cuarcitas).

Tiene una pequeña alcuba. La falta de uso ha propiciado el desarrollo de una espesa vegetación, principalmente de zarzas, que impide su acceso e incluso su visualización.

En el pasado tenía un uso limitado al ganado. De hecho, a unos 50 m. aguas abajo aún se detectan restos de un pequeño abrevadero de ladrillos.

En 2014 han limpiado la vegetación y ya se puede apreciar (ver fotos).

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

### 7 Uso del agua

---

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración general


**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)  
(09-03-2010)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.