Fuente de los ZAPATEROS

Villanueva del Arzobispo, Jaén

Fuente de los Zapateros, vista general. Se aprecian calizas en la parte superior y margas en la inferior (A.J. García Plaza, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los ZAPATEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Los Zapateros**

Municipio: **Villanueva del Arzobispo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **501009.677** Y: **4225054.002** Huso: **30** Altitud: **768 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Fuente de Los zapateros**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Acuífero de Beas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas margas arenosas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente está situada 2 km de Villanueva del Arzobispo, se accede a través de un camino desde el núcleo o desde la Carretera del Tranco km 1,5 cogiendo un camino a la izquierda. En cuanto a hidrología se encuentra en una zona de transición entre los materiales compuestos por margas arenosas del Mioceno transgresivo y calizas y dolomías del Jurásico (Acuífero de Beas) problemente las aguas procedan de este último.

Socioculturalmente posee gran valor para los más viejos del lugar, utilizándose desde siempre por los ganaderos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **La fuente está construida en piedra, posee dos caños que vierten a un pilar/abrevadero para después pasar a otro abrevadero de menor altura.**

El suelo de la zona adyacente a la fuente está construido en piedra, sin embargo, esta ha quedado enterrada por sedimentos.

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación
Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos
Usos inadecuados y/o desordenados (Gran proliferación de sondeos en el área circundante)

11 Otra información

Hasta hace poco la utilizaba un matrimonio mayor para descansar y dar de beber a su mulo que utilizaban para tansportar las hortalizas y frutas de su huerto.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**
Minero/Medicinal: **---**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Bajo**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**
Histórico/socio-cultural: **Alto**
Arquitectónico: **---**
Económico: **---**
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. García Plaza
(11-03-2010)

15 Mapas de localización

rihuela del
uadolimar
Gutar
Albercones
1015
Villanueva
del Arzobispo
Iznatoraf
GUADALQUIVIR
Villacarrillo
0
5 Km

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.