# Fuente LA LOSA

Villacarrillo, Jaén

*Fuente La Losa (T. Pérez Fernández, agosto 2011)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LA LOSA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de La Losa**

Municipio: **Villacarrillo**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **493535.744** Y: **4218140.282** Huso: **30** Altitud: **715 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de La Losa**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Ubeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Loma**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Se accede a través del camino que lleva su nombre, camino de la Losa a 5OO m de Villacarrillo, desde la carretera de Mogón. Manantial de agua que antiguamente abastecia al pueblo de Villacarrillo y actualmente sirve para uso agrícola. Se trata de una fuente de agua no potable, contaminada por nitratos y fostatos al situarse esta sobre cultivos de olivas y potenciada por la naturaleza margosa de la zona. Cuenta con seis caños que casi nunca se secan y construidos en 1845.

## 5 Instalaciones asociadas

**Fuente rural**
**Abrevadero**
**Alberca de regulación**

## 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del agua

**Regadío**
**Llenado de cubas**

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Las instalaciones se componen de una fuente de seis caños, un abrevadero y a continuación una alberca cuyo uso es para el llenado de cubas para la agricultura.**

## 9 Estado de conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Contaminación (Nitraros y fostatos y residuos (basuras))**
**Abandono, suciedad y vertidos**

## 11 Otra información

Adyacente a estas instalaciones existe un punto de reciclaje de envases fitosanitarios.

Artículo de opinión sobre el estado de la fuente (agosto 2014):

http://villacarrillobiodiversidad.blogspot.com.es/2014/08/condenadas-muerte.html

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Otros: **Agricultura (Alto)**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración general

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Marín**

**(19-03-2010)**

**ADVERTENCIA:**
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.