

Fuente de la POSTURA

Cambil-Arbuniel, Jaén



Fuente de la Postura (D. Oya Muñoz, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la POSTURA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Pelayo**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **450376.455** Y: **4167106.446** Huso: **30** Altitud: **729 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Pelayo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

En el Paraje de Pelayo, en dirección hacia el río Arbuniel, encontramos esta fuente, pasada la nave de ganado y las balsas de alpechín. Una vez llegados al cortijo del Asperón, deberemos dirigirnos carril abajo, hasta llegar las "tablas de olivas" más próximas al río, donde encontraremos esta fuente tan apreciada por los cazadores como por los jabalíes y tejones.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz y L. Vílchez

(20-03-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.