

Pilar de CÓRDOBA

Fuente Obejuna, Córdoba



Pilar de Córdoba, restaurado (www.fuenteovejunauniversal.com., julio 2012))

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de CÓRDOBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Fuente Obejuna**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **289474.262** Y: **4238080.571** Huso: **30** Altitud: **549 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de un pilar - abrevadero empleado para el abastecimiento del ganado ovino que se cría en la zona.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: ---

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente está configurada por un extenso pilar de muros de piedra y planta rectangular, de 15,60 x 3,80 m. y unos 30 cm. de altura al exterior por 50 cm. de profundidad interior. En su lado sur se dispone la pilastra de salida del agua, de sección rectangular de 75 x 25 cm. y altura de 50 cm., en cuya cara norte se dispone un caño formado por un fragmento de tubería de 10 cm. de diámetro y 30 cm. de longitud, por donde la salida del agua se produce al ras mismo del nivel del pilar. El desagüe se encuentra a 2.90 m. desde el ángulo sureste, en el muro norte, y está formado por un rebaje practicado en el pretil de donde el agua vierte a una arqueta que da a una

conducción subterránea que en la actualidad está obstruida.

A todo lo largo de la pared sur el pilar presenta un rebanco situado a 30 cm. desde el borde del pilar y en el lado norte conserva dos contrafuertes de refuerzo.

Alrededor del pilar hay una plataforma para facilitar el acceso a la recogida de agua, muy cubierta por la vegetación.

Otra información

Las condiciones del agua permiten la supervivencia en su interior de algunas especies de peces (barbos y carpas). Está controlada por la Consejería de Salud aunque durante el primer semestre de 1998 no se realizaron análisis.

En su entorno aparecen importantes comunidades de berrazas y berros, vegetación helofítica típica de enclaves encharcados más o menos nitrificados.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(02-09-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.