

Alberca del CORTIJO DEL MALILLO

Ronda, Málaga



La alberca se encuentra al pie del chopo. Al fondo, la Sierra del Oreganal (A. Vela Torres, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca del CORTIJO DEL MALILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **313388.333** Y: **4063235.193** Huso: **30** Altitud: **980 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de las Nieves-Prieta (060.046)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de las Nieves, Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

De este punto de agua, en primer lugar, es obligado destacar su ubicación en un privilegiado paraje, perfecto para disfrutar de la agreste belleza de este rincón de la Serranía de Ronda, aunque para ello es necesario realizar el trayecto que tiene su inicio en el camping rural de Conejeras, junto a la carretera Ronda-San Pedro. Desde aquí marcharemos hacia el Cortijo de los Manaderos, después se sigue por el Arroyo de las Carboneras y, en el Rincón de Malillo, lo cruzamos para seguir ascendiendo hasta nuestro destino, las ruinas del Cortijo de Malillo. Aquí, al pie de un solitario chopo, se encuentra la alberca o, mejor dicho, la pileta si atendemos a lo exiguo de sus dimensiones. Actualmente, apenas recoge agua; sin embargo, hubo un tiempo en que sí lo hacía, como atestiguan las concreciones existentes en la pared donde está incrustado el caño. El trazado de la canaleta que la abastecía aún puede adivinarse enterrado, cubierto por bloques de piedra.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(30-03-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.