

# Fuente NUEVA DE CUADROS

Bedmar y Garcéz, Jaén



*Fuente Nueva de Cuadros (D. Oya Muñoz, abril 2010)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente NUEVA DE CUADROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje del Adelfal de Cuadros**

Municipio: **Bedmar y Garcéz**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **464106.504** Y: **4182523.973** Huso: **30** Altitud: **615 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Mágina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Mágina y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de La Carluca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

## 3 Tipo de surgencia

**Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)**

## 4 Descripción

Dentro del Paraje del Adelfal del río Cuadros, en el área recreativa, encontramos esta fuente muy a escasos metros, tras cruzar el puente de madera que une dicha área con el kiosco-bar. Recién restaurada, aprovecha los rezumes propios de las laderas próximas al paraje.

## 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

## 9 Estado de conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Contaminación**

**Abandono, suciedad y vertidos**

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(06-04-2010)

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.