

Fuente del CORTIJO DE GÁMIZ

Priego de Córdoba, Córdoba



Fuente del Cortijo de Gámiz (M. López Chicano, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE GÁMIZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Gámiz**

Municipio: **Priego de Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **390933.847** Y: **4143541.169** Huso: **30** Altitud: **669 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Rute - Horconera (05.36)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Espartal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a unos 3 km al oeste de Priego, junto a la colada de la Fuente de Carcabuey al Cortijo del Chaparral o Camino Viejo de Rute. Se accede desde La Milana por la carretera que conduce al Cortijo de Gámiz, situándose en la margen meridional de la carretera, unos 250 m antes del cortijo. En sus inmediaciones afloran rocas dolomíticas jurásicas que constituyen el material acuífero, las cuales se sitúan geológicamente sobre materiales arcillosos triásicos. En la actualidad, la fuente consiste en un simple caño metálico que surge de un pequeño y bajo muro de mampostería situado junto a la cuneta de la carretera. Por encima, otro muro de mampostería en seco sostiene el camino de entrada a una finca particular. Junto a la fuente hay un cartel ilegible que en su día debió suministrar información sobre la fuente y la vía pecuaria en la que se sitúa.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(07-04-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.