

Manantial del CORTIJO DEL VALLE

Luque, Córdoba



Manantial del Cortijo del Valle, alcubilla (M. López Chicano, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del CORTIJO DEL VALLE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Valle del Conde**

Municipio: **Luque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387363.937** Y: **4150378.166** Huso: **30** Altitud: **770 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Valle**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Alcaide**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este manantial se encuentra a unos 200 m al suroeste del Cortijo del Valle, situado junto a la carretera de Luque a Carcabuey (o camino de las Buitreras), aproximadamente a medio camino entre ambos pueblos. En sus proximidades se encuentran los impresionantes tajos de Abuchite, aunque el agua procede de los materiales carbonáticos (dolomías, carniolas y calizas) de la sierra situada al sur del valle: La Sierra Alcaide. En el punto de surgencia, entre olivares, existe una alcubilla cerrada con candado, de donde se conduce el agua a una enorme alberca de regulación que sirve para el riego del olivar de la finca asociada al cortijo. Junto a la alberca existe una caseta que cubre un pozo y una sala de bombas y de mezclas con productos fitosanitarios del agua de riego. Cercano a este manantial, junto a la carretera, es posible observar en años lluviosos una cascada de agua que procede de otro manantial más alto también situado en la vertiente norte de la Sierra Alcaide.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Alcuba de captación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: ---


12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)
(10-04-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.