

Fuente de las GRAJEAS

Luque, Córdoba



Fuente de las Grajeas (M. López Chicano, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las GRAJEAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de las Grajeas**

Municipio: **Luque**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **387276.955** Y: **4152046.164** Huso: **30** Altitud: **1010 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra - Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Abuchite**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra a unos 5 km al sur de Luque. El acceso puede realizarse desde el pueblo por la carretera que lleva a Carcabuey, también conocida como Camino de las Buitreras. Se debe tomar a pie alguno de los caminos que conducen a la Fuente del Espino, los cuales suelen estar señalizados. Una vez llegados a esta fuente hay que dirigirse al sureste por la colada de Zuheros a Priego, recorriendo aproximadamente un kilómetro y medio para llegar al Cortijo de las Grajeas, ahora en estado ruinoso. A unos 150 m al sureste del cortijo se encuentra la fuente, en un valle de fondo plano parcialmente aterrazado. La fuente consiste en un pilar de unos 10 m de largo por 1 m de ancho, construido con sillares de piedra caliza unidos por lañas, adosado a un muro de mampostería que hace de sostén del terreno y de frontón del pilar. Del extremo meridional del frontón surge una pieza metálica revirada a modo de teja cónica que hace la función de caño, aunque en la actualidad apenas cae agua por el caño ya que la conducción (una tubería de polietileno que parece tener al menos 150 m) se observa rota en las proximidades de la fuente. El origen del agua parece estar en la descarga de las calizas jurásicas de la Sierra de Abuchite, superpuestas mediante contacto tectónico cabalgante sobre margas y margocalizas liásicas de baja permeabilidad.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (agrícola)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Media


13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(10-04-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.