Mina del CORTIJO OLIVER

Motril, Granada

Mina del Cortijo Oliver (J. Rubia, febrero 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO OLIVER**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Anejo de la Garnatilla**

Municipio: **Motril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462019.033** Y: **4067160.124** Huso: **30** Altitud: **572 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro del Conjuro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se puede acceder a pié subiendo desde La Garnatilla hacia Jolúcar y desviándose a la derecha según se sube junto al viejo acueducto del cortijo de Burgos. Este camino no va a ninguna parte y en algunas épocas hay instaladas varias colmenas. Desde este camino principal se observa entre el bosque la senda por donde transcurre la canalización del agua. Hay que pasar un tramo campo a través. El acceso es difícil y para mayor seguridad se debe solicitar permiso al propietario de la finca.

El uso de esta agua es sólo para el cortijo, su canalización y el estar cerrada la mina imposibilita su uso por parte de la fauna del entorno.

En los úlitmos 15 años, no se ha visto nunca seca, pero su caudal siempre es muy bajo.

Delante de la mina existe una arqueta decantadora para limpieza y tomar agua, se encuentra cubierta por dos chapas metálicas,

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento del cortijo

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(16-02-2013)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.