

Fuente de la GALERÍA

Alcaracejos, Córdoba



Fuente de la Galería (Imagen tomada de Google Earth -Street View)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la GALERÍA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco urbano (Calle Alférez Fernández Pérez)**

Municipio: **Alcaracejos**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **327674.345** Y: **4250287.969** Huso: **30** Altitud: **618 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Zújar-Guadalmaz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Los Pedroches (041.013)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no
carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se localiza en la zona suroeste de la población, a la entrada del recinto urbano por la carretera de Córdoba y en su margen oriental en la calle del Alférez Fernández Pérez.

Su estado de conservación arquitectónico es excelente; el interior se encuentra algo sucio y el fondo de la fuente relleno de piedras y escombros, algo habitual en estos depósitos abiertos que, debido a su falta de uso, no se limpian con frecuencia.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de captación cerrada

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consiste en un depósito de planta rectangular, con paredes de mampostería de granito encaladas, cuyas

dimensiones interiores alcanzan los 3.5 x 1.55 m. y una profundidad de 3 m.. El brocal es de planta cuadrangular, de 1.90 x 1.80 y 30 cm. de altura, y está formado por cuatro bloques de granito reforzados en sus juntas mediante lañas. El vano de acceso al depósito está cubierto mediante una compuerta metálica de fácil apertura.

Aspectos culturales y etnográficos

Según los vecinos más cercanos, ha abastecido de agua a la población hasta hace pocos años.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.