

Fuente del CORTIJO ALHAYÓN

Órgiva, Granada



Fuente del Alhayón, lugar del nacimiento (J. Rubia, noviembre 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO ALHAYÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Órgiva**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **466329.32** Y: **4078286.153** Huso: **30** Altitud: **1165 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Lújar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede caminando por una pista que baja desde el cortijo los Cantares, al pasar el barranco del Alhayúm y por la otra vertiente tras pasar la fuente del Murillo se continua hasta que la pista se termina, a la izquierda con Sierra Nevada al frente se sube por un campo de almendros hasta una antiquísima alberca de barro que tiene varios postes de hierro, pero sin terminar de vayar. La citada alberca se encontraba vacía de agua, y a la misma llega una goma desde la fuente que nos ocupa, la goma viene semicubierta y por una vereda en mal estado se llega a las ruinas del cortijo del Alhayón..

En este cortijo o ruinas se ve el paso de dos gomas de gran calibre y siguiendo la misma con mucha dificultad por la gran cantidad de matorral existente, se llega a una alberca de cemento en cuyo interior hay un árbol de buen porte, y tras el paso del muro se llega al nacimiento de esta fuente.

No se seca nunca, si bien en épocas de sequía disminuye su caudal.

Según la información recibida por gentes del lugar estas aguas contienen gran cantidad de sales que obstruyen con mucha frecuencia las tuberías.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Estado de abandono

11 Otra información

En este cortijo dada su ubicación complicada se cuentan historias que ocurrieron acerca de los Maquis.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(24-11-2012)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.