

Fuente del CORTIJO DE JUAN DÍAZ

Ronda, Málaga



Fuente - alberca del Cortijo de Juan Díaz (S. Rodríguez, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE JUAN DÍAZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299200.47** Y: **4073408.518** Huso: **30** Altitud: **719 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente - alberca se localiza tomando la carretera de Ronda con dirección Sevilla y pasado el paraje conocido como El Hondon, a unos 10 km aproximadamente, sale un carril por la derecha, prácticamente en frente del cruce de Montejaque y de la venta de La Vega.

Tomamos este carril que tiene algo de pendiente y a unos 200 m el que sale a la izquierda por detrás de unas casas. ¡Cuidado con los perros sueltos!, la fuente se encuentra unos 100 m más adelante, teniendo su propio nacimiento por encima, en un cortado poblado de laureles. El caudal de esta fuente es aprovechada por 6 vecinos de este paraje, para el consumo y abastecimiento de las viviendas y riego de los huertos. Dicha fuente consta de un abrevadero de unos 4 m de largo, una alberca de forma irregular de 9 m de pared y una construcción rectangular con 6 arquetas para el reparto del agua para los 6 vecinos que tienen el derecho de uso y disfrute de esta fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco
(25-04-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.