

Pilar de las LOMAS

Bedmar y Garcéz, Jaén



Pilar de Las Lomas (R. Quesada, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de las LOMAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Las Lomas- Collado del Valle**

Municipio: **Bedmar y Garcéz**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **465489.526** Y: **4181439.991** Huso: **30** Altitud: **1074 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Mágina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Mágina y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Collado del Valle - Las Lomas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Iniciando el sendero del Caño del Aguadero, pasando por el paraje del Valle y subiendo en sendero zigzagueante hasta llegar a una pequeña llanura donde existe un pequeño helipuerto llamada La Era del Curilla. Desde ahí divisaremos todo el valle del Atanor y una serie de montañas en el horizonte. Aquí nos desviaremos por una pista forestal que se difurca a la derecha según subimos en la cual existe una cadena que corta el paso de vehículos y la cual nos lleva a una caseta de guardas forestales, a 1,5 Km nos encontramos con un cruce en el cual debemos de girar a la izquierda, y a 1 Km de este cruce nos encontramos con otro tercer cruce el cual tenemos que desviarnos a la derecha estando la fuente a unos 80 m. de dicho cruce. Se sitúa a unos 50 m. del camino hay que fijarse bien porque esta escondida entre la maleza.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Quesada Herrera y M. A. Fuentes Troyano
(01-05-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.