

Fuente LAEROS DE CUADROS

Bedmar y Garcéz, Jaén



Alberca que recogía el agua de la Fuente Laeros de Cuadros (R. Quesada, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LAEROS DE CUADROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de CUADROS**

Municipio: **Bedmar y Garcéz**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **463911.506** Y: **4182802.97** Huso: **30** Altitud: **638 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Magina (05.21)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Mágina y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Carluca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde Bedmar cogiendo la carretera con dirección a Cuadros y llegando a la explanada asfaltada del Santuario de Nuestra Señora de Cuadros. A continuación, nos desviamos ligeramente a la derecha donde se encuentra una explanada de tierra y un olivar con una fuerte pendiente, al término de dicha pendiente donde se juntan los olivos con el pinar, se encuentra dicha fuente con un pequeño minado de piedra.

El agua de la fuente era conducida hasta el santuario, hasta la construcción de una nueva canalización que traía el agua desde el manantial del Sistillo II. Desde ese momento pasó a ser utilizada para el regadío del olivar cercano a la fuente. Dicho olivar es propiedad de D. Cristóbal Fuentes Ruiz (Tobaleta), familiar del que escribe estas líneas, y quien me ha contado la historia de dicha fuente. En el año 1965 construyó una alberca y canalizó el agua hasta ella para así poder regar los olivos. La construyó con la ayuda de su padre y de un burro para acarrear los materiales hasta lo alto de la fuerte pendiente existente. En la actualidad se ha vuelto canalizar el agua hasta el pilar del santuario, ya que llevaba varios años sin echar agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Media


13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Quesada Herrera

(05-05-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.