

Fuente de CARRATRACA FUENGRANDE

Bedmar y Garcéz, Jaén



Toma de agua de Carratraca (R. Quesada Herrera, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CARRATRACA FUENGRANDE**

Otros nombres conocidos: **Fuengrande**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Carratraca**

Municipio: **Bedmar y Garcéz**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **464144.598** Y: **4187423.953** Huso: **30** Altitud: **688 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bédmar - Jódar (05.14)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Serrezuela de Bédmar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo de Bedmar por la carretera JV-3032 a 0,5 km del pueblo, nos encontraremos en el margen derecho de la carretera un lavadero antiguo llamado Fuengrande y una gran alberca justo enfrente. Este lavadero era utilizado por los lugareños hasta los años 50/60, la alberca de enfrente fue utilizada como piscina.

Mirando hacia la Serrezuela nos adentraremos en los olivos y a escasos 300 m en línea recta con el lavadero nos encontraremos una alberca y la toma de agua de la misma, casi al pie de la sierra.

La fuente se secó como consecuencia de los bombeos para abastecimiento a los núcleos de Bedmár y Jódar y otros para regadío de olivar (A. González, IGME Granada).

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media


13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Quesada Herrera

(13-05-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.