

# Fuente de CHARAMUZA

Almogía, Málaga



*Fuente de Charamuza (A. Vela Torres, mayo 2010)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CHARAMUZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Almogía**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **361799.339** Y: **4077106.592** Huso: **30** Altitud: **367 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Metapelitas de Sierras Tejeda - Almijara (060.065)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Es la de Charamuza una de las numerosas fuentes de uso público de Almogía conocidas desde antiguo, en concreto, las primeras noticias que tenemos de esta fuente datan del siglo XVI pues, en un documento notarial fechado en 1582 se lee que , en un deslinde de tierras realengas, se colocó un mojón junto a la fuente. Asimismo, en el Libro de Repartimientos de la villa realizado tras la expulsión de los moriscos, se encuentra este topónimo bajo la forma de Macharamuza, evidentemente de claro origen árabe, con el significado de Hacienda de Moisés. Actualmente, los propietarios de la finca donde brota el manantial lo tiene tapado para evitar la contaminación de sus aguas que, por medio de la correspondiente conducción, alimenta dos grandes aljibes utilizados para el riego de los huertos aledaños; una parte del caudal se lleva a una pileta para usos domésticos. Hubo un tiempo en el que también funcionó como lavadero pero los lebrillos hace mucho tiempo que desaparecieron.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Varios aljibes y piletas

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


## 12 Valoración general

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez**  
**(23-05-2010)**

## 14 Mapas de localización





**ADVERTENCIA:**

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.