

Fuente de CRISTOBILLAS

Cambil-Arbuniel, Jaén



Fuente de Cristobillas (D. Oya, 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CRISTOBILLAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje del Pozo del Ahorcado, pago del Rompedizo de la Mata**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **453758.425** Y: **4173263.156** Huso: **30** Altitud: **1044 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Almadén (05.20)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Mágina y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Almadén**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

En el camino del Rompedizo de la Mata, en dirección al paraje del Pozo del Ahorcado, encontramos esta fuente, en medio del olivar junto a una pequeña caseta, la cual alberga en su interior un antiguo pozo. Muy parecida en morfología a la fuente del Rabán y de Barruz, estas pequeñas charcas, son puntos primordiales para la fauna del lugar, siendo utilizadas por anfibios para su reproducción.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(03-06-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.