

Fuente del CHORRITO DE LOS CAÑOLILLOS

Arriate, Málaga



Fuente del Chorrillo de los Cañolillos (S. Rodríguez, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRITO DE LOS CAÑOLILLOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de la Ventilla**

Municipio: **Arriate**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **310126.463** Y: **4074507.377** Huso: **30** Altitud: **675 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo desde el casco urbano de Arriate por el camino rural asfaltado conocido como "Camino de Panabarro", a unos 700 metros de la salida del casco urbano, tomar un camino que sale a nuestra izquierda junto a una antigua granja con varios pies de pino carrasco situados en su linde.

A escasos 25 m el camino se corta para poder seguir con vehículo, pero sale una senda que nos lleva hasta la garganta del "Arroyo de la Ventilla". A unos 100 m más adelante se encuentra esta fuente, que según me informan hacía unos 8 años que no brotaba. Por los alrededores de la fuente brota más agua que en el chorrillo, ya que las aguas no están bien recogidas y discurren por la senda, siendo desviadas a una alberca que se encuentra por debajo del camino, la cual se encuentra enterrada en zarzas. Si seguimos esta senda nos conduce a la citada garganta y a la fuente de la Tejilla.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y F. D. Puertas Ravira
(03-06-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.