

Fuente de CASAMAYOR

Málaga, Málaga



Fuente de Casamayor (J.C. Rodríguez, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de CASAMAYOR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **364073.284** Y: **4070462.545** Huso: **30** Altitud: **55 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Campanillas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Tiene su acceso por la carretera MA-415 que une Campanillas con Almogía.

A la altura de la escuela-capilla de Casamayor tomamos el carril que parte al Oeste para cruzar el río Campanillas, que a esta altura se divide en 2 brazos para formar una Isla. Tras pasar el segundo brazo, a 50 m se encuentra la fuente.

Es un conjunto de obra de planta semicircular y enlosada. Un caño metálico incrustado en el frontal de ladrillo visto vierte su agua sobre un pequeño pilar de obra de planta rectangular. El murete de ladrillo sirve de descansadero.

Actualmente el caño metálico está obstruido y en el centro del suelo se abre un cuadrado de unos 50 cm de lado que hace de pequeña pileta de donde surge un tubo de PVC del que mana el agua.

El agua sobrante se usa para regadío.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Otra información

Según José, vecino criado en la zona de 48 años, la obra actual tiene 16-17 años, pero anteriormente había un pilar abrevadero y una alberca de regulación para regadío dónde José y los chavales de los alrededores se bañaban en verano.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. C. Rodríguez Gómez (La Vereita-Marbella)

(08-06-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.