

Fuente de EDUARDA

Burgo, El, Málaga



Fuente - alberca Eduarda (S. Rodríguez, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de EDUARDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Carril de la Hierbabuena**

Municipio: **Burgo, El**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **325528.32** Y: **4073139.138** Huso: **30** Altitud: **556 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Localmente calcarenitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo de la población de El Burgo con dirección a Yunquera, justo al pasar el puente sobre el río "Turón", sale a nuestra derecha una pista forestal que discurre por la margen derecha de dicho río. A unos 600 m más adelante se encuentra esta fuente con su alberca a nuestra derecha, entre el camino y el río. La alberca de unos 10 m de largo por unos 3 m de ancho se encuentra en mal estado de conservación con numerosas grietas, por lo que tiene un plástico en su lecho. El agua se aprovecha directamente para el riego con un sistema rudimentario que se puede observar en la foto. Como fuentes cercanas tenemos a la Fuente del Caño, que dejamos atrás y a la Alberca del Rano que se encuentra a unos 400 m más adelante.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(14-06-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.