

Nacimiento de la ALBERCA CHICA

Ronda, Málaga



Nacimiento de la Alberca Chica (S. Rodríguez Domínguez, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de la ALBERCA CHICA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Tajo del Abanico**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304503.412** Y: **4066398.357** Huso: **30** Altitud: **643 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Saliendo de Ronda por el Barrio de San Francisco, hay que tomar el camino conocido como de "Sijuela", aunque es V.P. con el nombre de "Camino de Cortes de la Frontera". A 1,5 km (aproximadamente) hay que tomar el carril que sale a nuestra izquierda y que nos conduce al paraje conocido como "Tajo del Abanico". A 1 km (aproximadamente) sale otro desvío a nuestra derecha, justo donde hay un transformador de electricidad. Tomando este nuevo desvío y bajando unos 250 m está el cortijo donde se ubica este nacimiento. El agua de este nacimiento brota en una oquedad de una laja de piedra y que luego es conducida hasta una alberca de 6 x 5 m de luz interior, la cual se encuentra cercada como medida de protección.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

El derecho a regar con este agua es de 3 propietarios colindantes a este nacimiento, uno tiene derecho a 3 días de riego, otro a 2 y otro a 1. El día que falta de la semana es para que se recupere la alberca.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(15-06-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.