

Pilar de los ÁRBOLES

Villanueva de los Castillejos, Huelva



Pilar de los Árboles (J. M. Fernández-Palacios, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de los ÁRBOLES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villanueva de los Castillejos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **652851.45** Y: **4151205.065** Huso: **29** Altitud: ---

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Piedras**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Zec: Andévalo occidental)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El pilar de los Árboles se encuentra a las afueras del núcleo urbano de Villanueva de los Castillejos junto a la carretera que se dirige a El Granado, próximo al cuartel de la Guardia Civil. Es un ejemplar de fuente-abrevadero para ganado constituido por dos largos pilares alineados en continuo dispuestos escalonados. Desconocemos la procedencia del agua pero en los terrenos del entorno predominan materiales pizarrosos propios del Andévalo.

En estos momentos se están acometiendo trabajos de restauración y acondicionamiento del entorno.

Desde las obras de adecentamiento realizadas en 2010 el agua que lleva es de la red no subterránea.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **En estos momentos, tal como se muestra en las fotografías, están acondicionando el entorno del pilar, por lo que se espera que las instalaciones sean adecuadas y en buen estado.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)

(17-06-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.