

Fuente de la VENTA LUISA

Bacares, Almería



Fuente de la Venta Luisa (S. España, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la VENTA LUISA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Collado Venta Luisa**

Municipio: **Bacares**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **542576.488** Y: **4119349.957** Huso: **30** Altitud: **1944 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Collado Venta Luisa**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra en la carretera Gérgal-Las Menas, AL-1178, 1 km después de pasar el cruce que lleva al Observatorio del Calar Alto dirección Las Menas, cerca del punto kilométrico 27. Drena las aguas superficiales y subsuperficiales del Collado Venta Luisa. La litología se compone de micasquistos y cuarcitas bastante fracturadas. El suelo tiene en esta zona un espesor considerable por lo que las precipitaciones en forma de lluvia o nieve que se acumulan ladera arriba, fluyen hacia esta pequeña surgencia.

En noviembre del 2010 según información enviada por A. Benavides se encuentra prácticamente seca. En una nueva visita en junio de 2016 arrojaba un débil chorrito de agua..

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Mesas y bancos para el descanso**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadería/pastoreo)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. España Ramírez

(22-06-2010)

14 Mapas de localización



Algunas mesas y bancos cerca de la fuente (L. Sánchez Díaz, junio 2016)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.