

Pilarillo del CORTIJO GARZÓN

Monachil, Granada



Pilarillo del Cortijo Garzón, junto al ramal de la Acequia de Los Llanos (J. A. Miranda, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilarillo del CORTIJO GARZÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Monachil**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **451339.008** Y: **4109571.976** Huso: **30** Altitud: **862 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Granada (05.32)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este pilarillo se encuentra junto al estanque del Cortijo Garzón, y a un ramal de la acequia de Los Llanos. Su agua procede de una alcubilla localizada unos 20 m aguas arriba. Pero la fuente original se encontraba a casi unos cien metros del cortijo en la vaguada, pero ésta acabó secándose por lo que se hizo una pequeña actuación para dotar de agua al cortijo. Pero al encontrarse el nivel cada vez mas bajo, se reprofundizo la captación y se recurrió a bombeos. Actualmente se encuentra desinstalada, y el agua fluye por gravedad hasta el pilarillo, tras más de una década seca. El riego de la zona se hace con el agua de la acequia de Los Llanos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Miranda

(28-06-2010)

14 Mapas de localización



ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.