

Mina del LAGAR DE SAN ANTONIO

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de San Antonio (A. Vela Torres, agosto 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE SAN ANTONIO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Chaperas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **375692.394** Y: **4078696.469** Huso: **30** Altitud: **552 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de los Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Para acceder a este punto de agua hay que partir de la capital malagueña por la carretera A-7000 y, pasado el p.k. 14, tomar la pista que baja hasta la adecuación recreativa de Torrijos; tras recorrer unos 5 km. se llega a un desvío descendente, con el acceso cortado por una cadena. Continuamos a pie por este nuevo carril, pasamos sobre el Lagar de Villalba y, por fin, se llega a un conjunto de casas llamado Lagar de San Antonio, justo en el límite con el término municipal de Casabermeja. La mina se encuentra en una cañada existente detrás del lagar, a unos 200 m, junto a dos modernos pozos; en contraste con éstos, la mina es mucho más antigua, excavada en la pared de la cañada, con una puerta metálica oxidada que protege el acceso. Una abundante vegetación, compuesta en su mayor parte por adelfas y zarzas rodea el conjunto.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(22-08-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.