

Fuente de SANTA CLARA

Castellar de la Frontera, Cádiz



Fuente de Santa Clara, vista lateral (A. Ventas, junio 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de SANTA CLARA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Santa Clara**

Municipio: **Castellar de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284490.661** Y: **4022247.04** Huso: **30** Altitud: **44 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Santa Clara**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Guadiaro - Genal - Hozgarganta (060.047)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Los Alcornocales, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Desde Castellar en sentido Jimena de la Frontera se toma un carril a la derecha a la altura de la antigua venta Santa Clara cuyas ruinas aún permanecen al lado izquierdo de la calzada.

Se sigue el carril hasta llegar a unos silos, desde donde se sigue por una angarilla a la derecha. La fuente se encuentra bajo un gran ejemplar de alcornoque y podrá reconocerse por el color blanco de la obra y la vegetación mas húmeda que la rodea.

La fuente cuenta con una obra de piedra enfoscada y encalada y unos muretes para evitar la colmatación de la pequeña poza donde surge el agua. Esta es conducida por una tubería alimentaria hasta un murete situado unos metros mas abajo para dar a una charca y donde puede llenarse el agua.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadería)

11 Otra información

Esta fuente fue ampliamente restaurada en el año 2009 por el retén de incendios de la Almoraima, habiéndose sustituido la antigua tubería de fibrocemento y saneado la poza.

Adolfo Ventas, en una visita realizada en Junio de 2021 para poder aportar fotos a la presente ficha, accede a la fuente mediante un par de cancelillas rudimentarias en la entrada de la venta, próxima a la carretera. Una vez en la fuente aprecia que se ha ido cerrando de maleza pero se encuentra bien conservada. No ve rastro de charca ni de murete, lo único que sí puede apreciar es un tubo de polietileno, a unos 10 m más abajo, de unos 20-30 mm de diámetro, saliendo del suelo verticalmente en una senda entre el zarzal que, posiblemente, fuera el usado para llevar el agua de la fuente hacia el murete indicado, del que, parece ser, solo es visible restos en el suelo de ladrillos y piedras sin que se pueda precisar qué es exactamente. Ramón, propietario de La Venta Santa Clara al que le agradece la ayuda prestada, le indica que en otros tiempos, de la fuente se abastecía el cortijo yendo por agua a la misma. Antes de los trabajos de restauración, la fuente contaba con una higuera que llevaba tantos años como la fuente y que fue eliminada. El propio Ramón no sabe indicar desde qué años está ahí la fuente pero, según cuenta, su padre, octogenario, ya le hablaba de ella pues la había conocido desde siempre. Para finalizar, comentar también que la finca cuenta con ganado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

E. Benitez Fernandez y A. Ventas

(26-08-2010)

15 Mapas de localización



Zarzal que genera la humedad de la fuente, que quedaría a los pies del alcornoque en la imagen (A. Ventas, junio 2021)



Alcornoque que sombrea la fuente, junto al zarzal (A. Ventas, junio 2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.