

Fuente del CORTIJO DEL ALJIBE

Espejo, Córdoba



Fuente del Cortijo del Aljibe, vista general (F. Cuesta, agosto 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DEL ALJIBE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Aljibe**

Municipio: **Espejo**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **364072.182** Y: **4172995.143** Huso: **30** Altitud: **290 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Aljibe**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Fuente del ALJIBE**

4 Descripción

Se encuentra cerca del casco urbano de Espejo, para llegar tomaremos desde la calle de la Fuente del pilar Salado la pista de tierra que dejando a la derecha un arroyo baja dirección a Castro (camino viejo de Espejo a Bujalance) llegado a poco menos de 1.5 Km a nuestra izquierda podremos ver la fuente en un cruce entre la pista que llevamos y un camino/senda que sube a la izquierda. La zona donde se sitúa es un llano sin ninguna vegetación.

La fuente presenta una caseta de captación bastante grande de la cual sale un caño metálico que vierte a una primera pileta, esta por gravedad vierte a un pilar de más entidad. El agua se pierda por la parte final del pilar por un rebaje del mismo, sin aprovechamiento alguno.

En las cercanías se encuentra la fuente del Aljibe, de posible origen romano.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Lavado de cisternas con fitosanitarios)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

El día de la visita tenía varias mangueras que captaban agua para llenar cisternas de uso agrícola.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(31-08-2010)

15 Mapas de localización



Fuente del Cortijo del Aljibe, vista de la pila pequeña y del caño (F. Cuesta López, noviembre 2021)



Fuente del Cortijo del Aljibe, detalle del caño (F. Cuesta López, noviembre 2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.