

Fuente de la TEJILLA

Arriate, Málaga



Fuente de la Tejilla (S. Rodríguez, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la TEJILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Arroyo de La Ventilla**

Municipio: **Arriate**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **310361.46** Y: **4074486.373** Huso: **30** Altitud: **670 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Afluente del Arroyo de La Ventilla.**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Saliendo del casco urbano de Arriate y tomando el camino rural asfaltado conocido como "Camino de Panavarro" a unos 700 m. a nuestra izquierda hay una linde de pinos. Tomar este desvío que se conoce como "Camino del Molino Cantos" que solamente es transitable con vehículo unos 50 m. y continuaremos a pie por una senda. A unos 500 m. y poco antes de llegar al "Arroyo de La Ventilla" se encuentra esta fuente a nuestra derecha. A unos 10 m. más adelante hay otra surgencia de agua que sale de un zarzal y que también atraviesa esta senda, siendo su caudal mayor que el de la fuente. A unos 100 m. del principio de esta misma senda también se encuentra la fuente de "Los Cañolillos" que no se ha secado en el verano del 2010.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Esta fuente que ha sido restaurada hace poco por el Taller de Empleo de Arriate. (ver fotos de la 5 a la 10)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja


14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y E. Tapia

(22-09-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.