

Fuente LAS MARAVILLAS

Málaga, Málaga



Fuente Las Maravillas o del Arroyo Quintana (J.M. Lomas, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LAS MARAVILLAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Arroyo Quintana: El Chorrillo**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijillo Bazán**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **373984.292** Y: **4067866.456** Huso: **30** Altitud: **113 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Su situación era un poco mas arriba de la actual ronda de Málaga a su paso por la zona del cortijillo de Bazán, después de dichas obras ha sido trasladada un poco mas abajo, personas sobre todo de edad acuden a coger agua de la misma, se llega incluso con ciclomotor.

P. Cano añade que también es conocida por el Chorrillo comúnmente por los vecinos. Se trata de una fuente original justo en medio de la autovía y que fue reconducida mediante tubería a donde se encuentra ahora, es una zona que a cambiado mucho desde la fuente original, una pena porque mis recuerdos de pequeño es de un gran valor de ecológico con abundancia de animales y plantas ya que la cantidad de agua era constante y generaba mucha vida, sin embargo, ahora sólo quedan restos de la obra de la autovía y mal uso por parte de las personas.

5 Instalaciones asociadas

Tubería de salida del agua

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Abastecimiento de los vecinos

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

Usos inadecuados y/o desordenados

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Lomas Trujillo

(05-11-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.