

Fuente de los POLLUELOS

Cazorla, Jaén



Fuente de Los Polluelos, vista frontal (F. Cuesta, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de los POLLUELOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cercanías de Vadillo Castril**

Municipio: **Cazorla**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **505780.196** Y: **4196627.211** Huso: **30** Altitud: **1030 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte sus aguas al cercano Guadalquivir**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las villas, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra junto a la carretera que desde Vadillo Castril se dirige al Parador Nacional del Adelantado, en el primer kilómetro en la margen derecha.

Es una pequeña fuente adosada a un talud de la carretera y que presenta un frontal semicircular del que sale un caño que arroja sus aguas sobre una pila rectangular que vierte por uno de sus lados, aunque una rotura en la pila hace que el agua salga por el lado derecho en lugar de por el izquierdo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

La pila el día de visita (septiembre 2010) se encontraba rota por un lado, lo que provocaba que el agua saliera por esta y no por el lugar destinado para ello.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(28-10-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.