

Nacimiento de PERALTA

Ronda, Málaga



Nacimiento de Peralta (S. Rodríguez, octubre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de PERALTA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Peralta.**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **303900.474** Y: **4074548.483** Huso: **30** Altitud: **798 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Afluente del Río Setenil**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este nacimiento se localiza dentro de una propiedad privada. Tomando la carretera local de "Ronda la Vieja" MA-7402 a la altura del "Puerto del Quejigal" hay que tomar la V.P. que sale a nuestra derecha y que nos conduce hasta el "Puerto del Monte". A unos 500 m. nos encontramos a nuestra derecha la entrada principal al citado cortijo y justo en frente, a nuestra izquierda, a unos 200 m. se encuentra este nacimiento. El agua brota de una pequeña mina que hay al pie de un cortado y que tiene un pilar de unos 5 m. de largo y una alberca rectangular mal conservada llena de vegetación. También hay una pequeña caseta de captación de agua para el cortijo. Su caudal limpio y cristalino nos invita a la irremediable tentación de saciar nuestra sed.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Según nos comenta el propietario de dicho cortijo el nacimiento ha estado los últimos 3 años sin brotar agua a causa de la sequia hasta que las abundantes y generosas precipitaciones del invierno 2009/2010 lo han despertado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco
(29-10-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.