

Fuente de la entrada de ARROYO FRÍO

Iruela, La, Jaén



Fuente de la entrada de Arroyo Frío, vista frontal (F. Cuesta, septiembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la entrada de ARROYO FRÍO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Aldea de Arroyo Frio**

Municipio: **Iruela, La**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **506919.728** Y: **4199681.55** Huso: **30** Altitud: **817 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Vierte al Arroyo estacional de Arroyo Frio**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las villas, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte Navahondura**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A la entrada de la aldea de Arroyo Frío, si dejamos atrás Cazorra, junto a su entrada a la derecha, antes de cruzar sobre el barranco del Arroyo.

Es una pequeña fuente adosada al talud que presenta un caño metálico y vierte sus aguas a una pila rectangular. por un lateral el agua sobrante se vierte sin ningún aprovechamiento posterior.

J. D. Cano Cavanilla añade que este manantial se corresponde con la fuente de los Tres Caños, pero esta surgencia de Arroyo Frío se encuentra a mayor cota, por lo que se podría decir que se trata de un trop plein del manantial anterior, aunque casi siempre echa agua, algunos años la he visto seca, pero muy rara vez.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Junto a la fuente se inicia el sendero " Nuestra Señora de la Asunción" de escasos 300 m que lleva a una pequeña capilla en medio del monte.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(29-10-2010)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.