El MANANTIAL

Puerto de Santa María, El, Cádiz

Zona de El Manantial tras introducir maquinas (M. San Narciso, abril 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **El MANANTIAL**

Otros nombres conocidos: **Fuente de los Cañuelos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Urbanizacion El Manantial**

Municipio: **Puerto de Santa María, El**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **742980.112** Y: **4054981.022** Huso: **29** Altitud: **25 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Costera**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puerto de Santa María (050.064)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Acuífero del Puerto Santa María**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Humedal (lagunas, charcas, turberas, marismas…)

4 Descripción

Había muchos más manantiales en la zona pero están canalizados. Incluso llegaban al mar cuando yo era niña, ahora tengo 49 años. Hay 3 zonas El Manantial, Fuentebermeja y Fuentebravía, que tienen gran humedad y aguas subterráneas. Actualmente el agua ya no llega hasta la playa puesto que se canalizó y se encuentra completamente cubierta la zona por caña común (Arundo donax), una especie invasora que al cubrir por completo este humedal ha generado un refugio para la fauna, especialmente para las aves y como no, para los anfibios.

Al urbanizar la zona se ha secuestrado el manantial impidiendo el libre fluir de sus aguas a través del cañaveral como sucedía hace años. Esto ha ido dejando con poca humedad el suelo del cañaveral donde aún brotan pequeños afluentes sin captar cuando las lluvias son abundantes, pero el resto de caudales han sido captados para beneficio propio de las urbanizaciones, para jardines y demás, degradando y secando gravemente el humedal día a día, empobreciendo y eliminando el sustento alimenticio y hábitat de numerosas especies que allí viven y vivían, tanto de animales como plantas.

El constante arrojo de basuras, invasión, degradación del terreno ha sido permitido por el Ayuntamiento. Se utiliza el cañaveral como vertedero de restos de poda, chatarra, muebles, desechos de obra, plásticos, baterías de coche. Lo ocasiona la poca responsabilidad del ciudadano y del Ayuntamiento quien concede permisos para cortar caña, pero no recoge ni obliga a recoger los numerosos restos de caña cortada, y las hojas que no se llevan los solicitantes del corte de cañas, dejando éstos últimos los restos amontonados en el propio cañaveral, junto con los restos de poda que allí se depositan, creando un alto riesgo de incendio.

M. Limón añade que la fuente con su aljibe adosado ha salido a la luz tras el desbroce de una zona de cañaveral en La urbanización El Manantial.

La fuente presenta una bóveda de mampostería, realizada en ladrillo de adobe y mortero de cal y la preside una hornacina en la que estuvo la imagen de una virgen ya desaparecida. De considerable amplitud, data de principios del siglo XIX y fue construida para canalizar uno de los tres manantiales que existían en la zona.

Antes de existir la urbanización, había tres caños de agua dulce en la zona que bajaban en dirección al mar. Su calidad era excepcional y algunas crónicas llegan a documentar auténticos prodigios en la salud de aquellos que consumían dichas aguas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Aljibe

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Medio ambiental

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Antrópica)
Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos
Usos inadecuados y/o desordenados (Captación de aguas)
En su estado actual (visita de M. Palomo el 19 de julio 2022), la vegetación acabará invadiendo esta bonita fuente.

11 Otra información

Hay abierto expediente por extracción ilegal de agua por parte de la comunidad de propietarios y por el estado de abandono en que se encuentra el humedal.

Se solicita:

• Que bajo ningún pretexto se debe introducir maquinaria en el cañaveral, ya que la empresa municipal APEMSA, cuenta con modernos medios técnicos para la localización de fugas que orientan la actuación exclusivamente a un radio de pocos metros, causando un impacto sostenible.

• Ante la posible queja sobre suciedad que se haya podido recibir de algún vecino, no es la solución arrasar el cañaveral, consideramos que nada mas simple que la correcta actuación municipal:

- Proceder a la limpieza del mismo sin dañarlo

- Avisar mediante carteles la prohibición de arrojar restos de poda, basuras y escombros

- Sancionar a todo aquel que no cumpla la normativa

• Se proceda a recuperar el “caudal ecológico” del humedal, por algo su nombre El Manantial.

• Se restaure la antigua fuente, puesto que en el lugar se cuenta con abundante agua.

• Se informa esa Delegación del uso de esta agua y requiera su control.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. San Narciso

(01-11-2010)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.