Fuente del CAÑUELO

Torremolinos, Málaga

Fuente del Cañuelo (J. M. Lomas, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAÑUELO**

Otros nombres conocidos: **Manantial del Arroyo de la Cueva de la Higuera**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco del arroyo de la Cueva de la Higuera**

Municipio: **Torremolinos**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **363173.951** Y: **4055019.811** Huso: **30** Altitud: **300 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Cueva de la Higuera**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Mijas (060.038)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Torremolinos (Sierra de Mijas)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
También afloran conglomerados

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Si se accede por Torremolinos desde Los Pinares, tomaremos la antigua carretera a la cantera de San Miguel y subiendo por el arroyo de la Cueva de la Higuera, seguimos una tubería de cemento que sale de una alberca y que llega hasta prácticamente el manantial. Este se encuentra en el propio cauce del arroyo rodeado de adelfas.

Este manantial abastecía a una zona de Torremolinos a través de una conducción que se observa a lo largo del camino ya bastante deteriorada (ver foto). Parte de esta conducción se encuentra al descubierto y parte entubada de manera, eso sí, muy rústica.

5 Instalaciones asociadas

Restos de una antigua acequia de abastecimiento

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero
Fauna silvestre

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Basuras y cascajos cercanos)
Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Lomas Trujillo

(03-11-2010)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.