

Mina del LAGAR DEL BOTICARIO II

Málaga, Málaga



Entrada de la mina (A. Vela Torres, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DEL BOTICARIO II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376479.337** Y: **4071406.441** Huso: **30** Altitud: **520 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Para visitar la mina, ubicada en lo que antaño fueron las tierras del Lagar del Boticario y hoy lo son del Parque Natural Montes de Málaga, saldremos de la capital por la carretera de los Montes, la A-7000, y al llegar a la altura de las ventas del Boticario y del Mijeño, continuaremos por el carril que sale a la izquierda, del que vamos a recorrer 1200 m. Hasta aquí la parte fácil, lo complicado comienza ahora. A la derecha del carril, en alto, hay un edificio por cuya parte trasera pasa un tubo metálico que nos guiará hasta la mina; son apenas 300 m. de recorrido pero la inclinación del terreno, la vegetación cerrada, los arbustos espinosos y los árboles caídos nos harán desear más de una vez abandonar la excursión. La entrada a la mina -de reducidas dimensiones- se abre al final de una trinchera de unos 20 m. de longitud, 1 de anchura y entre 2 y 3 de profundidad que ha sido excavada paralela al cauce de la cañada. La boca, pequeña y carente de puerta, está expuesta a la caída de tierra, rocas y ramas; el día en que se tomaron estos datos estaba casi taponada por varios troncos. El agua es conducida a dos aljibes que suministran a la casa del Boticario, donde hay emplazado un centro de recuperación de rapaces.

5 Instalaciones asociadas

Dos aljibes

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Centro de Recuperación de Rapaces

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---


12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(04-11-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.