

Fuente de AGUILERA

Setenil de las Bodegas, Cádiz



Fuente de Aguilera (S. Rodríguez, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de AGUILERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Aguilera Baja**

Municipio: **Setenil de las Bodegas**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **308778.406** Y: **4083733.51** Huso: **30** Altitud: **695 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

NS/NC

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Entre las poblaciones de Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle hay una rotonda donde también nos da la opción de ir a la Cueva del Becerro. No tomar ninguna de estas 3 desviaciones y tomar el carril que sale a unos 100 m. de esta rotonda y que es V.P. "Cordel del Camino de Málaga". Aproximadamente a 1 km. tomamos el carril que sale a nuestra izquierda y a unos 200 m., justo al cruzar el arroyo nos encontramos esta fuente a nuestra derecha. La fuente consta de un abrevadero y una alberca que se encuentran totalmente cegados de arena a causa de las últimas y abundantes precipitaciones. Esta fuente es pública por encontrarse en el Dominio Público Hidráulico del arroyo del Higuero y de Toriles.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco
(12-11-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.