

Fuente de PELADILLAS

Cambil-Arbuniel, Jaén



Fuente de Peladillas (D. Oya, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PELADILLAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Peladillas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje de Santa María, Pago de Collar.**

Municipio: **Cambil-Arbuniel**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **452621.474** Y: **4168616.452** Huso: **30** Altitud: **875 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **No origina**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte El Calar.**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el Pago de Collar, en el camino hacia el Paraje de Santa María, encontramos esta fuente a las espaldas del "Cortijo de Pelaíllas", una gran encina junto al carril nos indica que hemos llegado a dicho cortijo. Conocido como "El Pozo", no es más que una pequeña galería donde se produce el afloramiento de aguas, debido a las recargas principalmente por los regadíos de la zona. Hoy día un gran zarzal, nos impide ver con claridad la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

En antaño fauna cinegética, tales como conejo y jabalí, encontraban en la vegetación circundante de la fuente refugio, hoy día este hecho a pesar que la vegetación ha ganado en densidad y cobertura, ha menguado.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Oya Muñoz

(10-11-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.