

Fuente de la ZARZA

Tolox, Málaga



Fuente de la Zarza (Ma. Sánchez Pérez, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la ZARZA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Tolox**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **330726.225** Y: **4062531.996** Huso: **30** Altitud: **320 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Encontraremos la Fuente de la Zarza a escasa distancia del casco urbano de Tolox; para llegar vamos a tomar la pista que se dirige a Yunquera que, además, está balizada como sendero de gran recorrido con la sigla GR243, y, al cabo de apenas un kilómetro de recorrido nos desviaremos a la derecha por el Camino de las Millanas. Tras caminar otros 500 m. observaremos a la derecha, bajo el carril, la alberca que almacena el agua de esta fuente. La primera impresión que recibimos al verla es de abandono, la cual se confirma al comprobar cómo la tierra del entorno cae en el interior, las algas y otras plantas acuáticas forman una cubierta en la superficie y el abundante matorral dificulta el acceso. Dispone de un caño con aspecto de no funcionar desde hace tiempo pero, si nos fijamos en el desagüe de la alberca, veremos que por ahí fluye un delgado hilo de agua, lo cual es indicativo de que tiene que existir un aporte que no es visible. Antaño, la alberca se utilizaba para regar los huertos que hay monte abajo pero, como hemos reflejado más arriba, en la actualidad está abandonada.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(18-11-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.