

Nacimiento de la VENTA DE LECHE

Setenil de las Bodegas, Cádiz



Nacimiento de la Venta de Leche (S. Rodríguez, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimiento de la VENTA DE LECHE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pedanía de la Venta de Leche**

Municipio: **Setenil de las Bodegas**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **303198.473** Y: **4080752.56** Huso: **30** Altitud: **706 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Venta de Leche**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Este nacimiento se encuentra en la pedanía de la "Venta de Leche" situada a unos 3 km. de Setenil de las Bodegas. El caudal de este nacimiento brota por 3 casetas independientes y origina el "Arroyo de la Venta de Leche" afluente del río "Setenil" o también denominado de la "Peña" por su margen izquierda.

5 Instalaciones asociadas

3 Casetas de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Fertilizantes)

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Según nos comenta un vecino de esta localidad, el agua que mana de este manantial está contaminada, no aportándonos más información. De hecho, la citada pedanía, no es suministrada por agua de este nacimiento. Puede que la contaminación se deba a los productos químicos que se le aportan a las tierras cercanas de labor y de olivar.

J. M. Fernández-Palacios añade que el 18 de junio de 1811 tuvo lugar en este sitio un enfrentamiento entre tropas francesas y españolas. Mas información en la sección documentación de interés

(http://www.conocetusfuentes.com/documentos/doc_124.pdf)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(29-11-2010)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.