

Mina del LAGAR DE SUPIDE

Málaga, Málaga



Las dos minas están detrás de la vegetación (A.Vela Torres, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE SUPIDE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **376053.369** Y: **4075520.456** Huso: **30** Altitud: **520 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El acceso a lo que queda del antiguo Lagar de Supide no es difícil, toda vez que se realice por pistas forestales que se mantienen en muy buen estado de conservación, pero presenta el inconveniente de que hay que llegar andando porque está restringida la circulación de vehículos por ellas. Con el coche es posible acceder por la Fuente de la Reina -situada en la carretera A7000, a 16 km de Málaga- y recorrer 6 km hasta el cruce de los lagares de Jotró y San Hermenegildo; desde aquí, los 5,5 km que restan hasta nuestro destino se hacen a pie. Una vez allí, nos encontraremos con los restos del lagar -únicamente un par de muros-, una cabreriza abandonada y, a la sombra de una inmensa zarza, nuestro punto de agua, compuesto por un abrevadero de dos cuerpos sobre el que desagua una pequeña alberca cuadrada y de escasa profundidad a la que está adosado. El agua procede de dos minas situadas a unos 50 m, en el lecho del arroyo; de ellas, una consiste en una simple excavación con aspecto de dar poco líquido. La segunda mina posee una puerta metálica que cierra el acceso al interior aunque una mirilla permite el paso de murciélagos, motivo por el cual se desaconseja el consumo de agua ya que no es posible garantizar la calidad de la misma. Entre las minas y la alberca aún es posible ver un tramo de la antigua conducción de cerámica que las conectaba.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento de la fauna del bosque

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(20-12-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.