

Pilar del CONVENTO

Villanueva de Algaidas, Málaga



Pilar del Convento (A. Vela Torres, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar del CONVENTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villanueva de Algaidas**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370958.72** Y: **4117334.323** Huso: **30** Altitud: **440 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **El Pedroso - Arcas (05.38)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Areniscas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente, que no se utiliza desde los años 60 del pasado siglo, está compuesta por una gran piedra con forma de cubo de la que emergían dos caños, uno a cada lado, que vertían a una pequeña pileta. Durante mucho tiempo fue uno de los puntos básicos de abastecimiento de Villanueva ya que el Convento de los Franciscanos en el que se ubica el Pilar era el centro del municipio. Hasta aquí acudían los vecinos para lavar la ropa, llenar cántaros y asearse. Se encuentra a un kilómetro de la población, en la carretera que une la localidad con Cuevas Bajas, junto a las ruinas del convento; se puede acceder por el lado izquierdo del edificio, utilizando el sendero aquí existente por el que, además discurre un sendero de gran recorrido.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(20-12-2010)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.