

Manantial del LAGAR DE GUTIÉRREZ

Málaga, Málaga



Manantial del Lagar de Gutiérrez (A. Vela Torres, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial del LAGAR DE GUTIÉRREZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido Rural de Chaperas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377944.41** Y: **4079048.452** Huso: **30** Altitud: **730 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Montes de Málaga**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El punto de agua objeto de la presente ficha se ubica a escasa distancia del emplazamiento de la vivienda principal de esta finca, reducida en la actualidad a una informe masa de escombros. El abandono también alcanza, cómo no, a la alcubilla que protege el manantial pues de ella únicamente permanece en pie una sección de muro que no alza más de medio metro; el aspecto que ofrece actualmente es el de un pozo, construido con mampuestos, cubierto por tan abundante maleza que queda completamente oculto. A ambos lados se aprecian unos muretes de ladrillos de los que es imposible adivinar cuál fue su función; afortunadamente, en una foto de 1971 se aprecia que eran poyos en los que descansaban, probablemente, utensilios de cerámica como lebrillos, según atestiguan los restos esparcidos por los alrededores. Situado en la cabecera de un barranco afluente del Arroyo Chaperas, este lagar tuvo antaño un difícil acceso que, hoy día, sigue siéndolo ya que el carril que permite llegar a las actuales ruinas desde el Lagar de Torrijos está totalmente abandonado.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Uso doméstico

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general


Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez

(04-01-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.