

Fuente del PIOJO

Ronda, Málaga



Fuente del Piojo (S. Rodríguez, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del PIOJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cañada Real del Campo de Gibraltar**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **304627.446** Y: **4069510.4** Huso: **30** Altitud: **535 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: ---

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente se localiza a unos 300 m. de la planta de transferencia de R.S.U. de Ronda tomando la bajada por la V.P. "Cañada Real del Campo de Gibraltar". La fuente se encuentra a nuestra izquierda junto a la portada de entrada a una vivienda y es pública por encontrarse dentro del Dominio Público Pecuario. La fuente consta de 2 caños de agua situados por debajo del nivel del suelo dificultando el poder beber agua de ellos. El agua es aprovechada para el riego del huerto vecinal y que para ello se tiene una alberca de pequeñas dimensiones.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja


13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(05-01-2011)

14 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.