

Manantial de CANTALEJO

Ronda, Málaga



Manantial de Cantalejo (S. Rodríguez, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de CANTALEJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido de Morena y Vicenta**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306766.469** Y: **4071358.388** Huso: **30** Altitud: **544 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A unos 2 km. de Ronda por la carretera de Sevilla tomar el desvío que sale a nuestra derecha justo por debajo de la entrada al C.D.F. A unos 500 m. nos encontramos la "Venta El Molino" y justo en frente hay una antigua bomba de agua con su molino de viento. El manantial no brota y se encuentra completamente seco. Se desconoce el por qué este manantial no brota, aun cuando las precipitaciones son intensas. La causa puede ser la proliferación de viviendas rurales en sus cercanías con sus respectivos pozos para el suministro de agua. El manantial se encuentra protegido por unas obras antiguas y una torre metálica que sustenta un molino de viento, todo ello en un estado de total abandono.

5 Instalaciones asociadas

Antigua bomba de agua

6 Caudal medio

Caudal: **NS/NC**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **NS/NC**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

El autor de esta ficha quiere hacer constar que según información recabada en el Ayuntamiento de Ronda, este es el Manantial del Cantalejo, mencionado por el profesor D. Enrique Reyes Vascón en la Cartilla de Ronda de

1908.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(10-01-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.