

Sondeo del CORTIJO DE ESPEJO

Ronda, Málaga



Sondeo surgente del Cortijo de Espejo (S. Rodríguez, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Sondeo del CORTIJO DE ESPEJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Espejo**

Municipio: **Ronda**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **310249.479** Y: **4072329.337** Huso: **30** Altitud: **750 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Afluente del Arroyo de Espejo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Depresión de Ronda (060.042)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No está incluida en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Este pozo se encuentra dentro de la propiedad privada del "Cortijo de Espejo" tomando la carretera de Campillos (A-367) y a unos 3'5 km. El pozo se encuentra a unos 100 m. de la "Laguna de Espejo", brota durante todo el año y cuando llueve lo hace con mayor caudal.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de motores

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Según comenta el propietario del terreno donde se ubica este pozo, el sondeo no lo realizó él, sino alguna administración del cual se desconoce el organismo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(14-01-2011)

15 Mapas de localización





ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.